Alerta No.
29

Diciembre 2 de 2025

ALERTA SEGURIDAD INDUSTRIAL / SALUD

Reportada en:
Noviembre 27 de 2025
Estación:
Estación Corocora(ODL)

Incidente Grupo Empresarial

ACTIVIDAD

Rocería en áreas No Operativas.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Siendo aproximadamente las 14:30 horas durante la actividad de rocería en el área de expansión (no operativa) de la estación Corocora (en un área de conservación) un colaborador sufre trauma a nivel de un tercio proximal de la pierna izquierda, cuando una piedra proyectada atraviesa parcialmente la polaina.

¿QUÉ OCASIONÓ?

Trauma a nivel de 1/3 proximal de la pierna izquierda.

PRECAUCIONES:

- **Verificación calidad, cantidad y pertinencia de los EPPs**: garantiza calidad y epps apropiados para la labor especialmente las polainas o canilleras cuando se realicen actividades con riesgo de impacto.
- **Inspección de las condiciones físicas de acceso**: evalúa áreas de trabajo identificando rigurosamente elementos sueltos en la zona, que al contacto con equipo rotativos puedan ser proyectados.
- **Equipos y Herramientas en la ejecución de las tareas:** asegura que los equipos y las herramientas se encuentran en buen estado.
- **Conocimiento y Conciencia**: asegura que el personal que realice las actividades cuenten con la formación y las competencias técnicas.

REGLAS **PARA LA VIDA**

OCENSA 30 AÑOS EN MOVIMIENTO

- ○ Permiso para trabajar
- ● Zona de peligro
- ○ Bloqueo de energía
- ○ Manejo de carga
- ○ Equipos críticos
- ○ Conducción de vehículo
- ○ Trabajo en altura
- ○ Espacio confinado
- ○ Excavación
- ○ Trabajo en caliente