# Aprendizaje de seguridad

**Incidente reportado:**
**Empresa Aliada de OCENSA**

**Día:** Noviembre 25 de 2019
**Hora:** 12:45
**Estación / Facilidad:** Estación Caucasia.

Lesión en el hueso tarsiano del pie derecho que genera incapacidad laboral.

## ¿Qué pasó?

Durante la extracción del raspador de la trampa de despacho, se identificó que el equipo estaba bloqueado, lo que imposibilitaba su retiro manual. Ante esta situación, se procedió a fijar una cuerda dinámica al gancho pescante, el cual estaba conectado al raspador, con el fin de extraerlo del tambor utilizando el brazo articulado del camión grúa y posteriormente retirarlo del área de trabajo. En cierto momento, el gancho pescante se desprendió accidentalmente y se desplazó hasta la zona donde el operador manipulaba los controles del brazo hidráulico, impactando su pie derecho.

## ¿Por qué pasó?

- **Orientación insuficiente y desconocimiento:** Se observó orientación limitada y falta de conocimiento para identificar y controlar riesgos en la actividad.
- **Mala planeación y programación:** La programación y planificación de las tareas resultó inadecuada, afectando la gestión segura del trabajo.
- **Uso inadecuado de recursos:** No se evaluaron adecuadamente los requisitos y riesgos antes de seleccionar herramientas, equipos o materiales.

## ¿En qué podemos mejorar y construir?

- Designar supervisores capacitados para monitorear el desarrollo de las labores, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y la pronta identificación de desviaciones.
- Cumplir rigurosamente procedimientos escritos que contemplen todos los pasos a seguir, incluyendo la identificación anticipada de peligros y la asignación clara de responsabilidades.
- Antes de iniciar la actividad, validar que las herramientas, materiales y equipos sean los apropiados para cada tarea, considerando los riesgos asociados y el estado operativo de cada elemento.

OCENSA 30 AÑOS
EN MOVIMIENTO