

ALERTA #11

Febrero 23 | 2026



Reportada en: Febrero 22 de 2026
Estación: Cusiana



ACTIVIDAD

Descargue de agua en Cashtank (FrackTank con agitadores internos) para fluidización y retiro de Borrás



¿QUÉ OCASIONÓ?

Dolor en mano del trabajador por caída a mismo nivel.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante las actividades de inspección en el proceso de dilución, un trabajador que se encontraba realizando actividad de verificación de descargue de agua sobre Cashtank, tropieza y sufre caída a nivel sobre plataforma.



PRECAUCIONES

- Verificar el estado de las superficies de tránsito antes de iniciar actividades sobre plataformas, pasarelas o áreas elevadas.
- Asegurar que no existan rejillas sueltas, elementos sobresalientes, desniveles o superficies resbalosas.
- Asegurar el uso de puntos de apoyo y desplazamiento a fin de mantener siempre la estabilidad al caminar.
- Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo garantizar que la plataforma del Cashtank se mantenga libre de obstáculos.

REGLAS
PARA
LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.

OCENSA
LA ENERGÍA DEL FUTURO

GRUPO
ecopETROL