Incidente Grupo Empresarial

ALERTA # 24

Junio 10 | 2026

Reportada en: Junio 05 de 2026
Estación: PK 308+969, La apartada.

ALERTA SEGURIDAD INDUSTRIAL / SALUD

ACTIVIDAD

Remediación de suelos.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

En el desarrollo de actividades de remediación de suelos, dos trabajadores que habían realizado el trasvase de producto químico (solvente) a bidones, los cuales quedaron impregnados con residuos del producto en su superficie, refirieron irritación y ardor en sus hombros después de cargarlos y trasladarlos hacia el sitio de trabajo.

¿QUÉ OCASIONÓ?

Irritación y ardor en los hombros por contacto con producto químico (solvente) presente en la superficie de los bidones.

PRECAUCIONES

- Garantizar el uso de elementos de protección personal adecuados para el tipo de actividad, incluyendo traje tipo Tyvek y demás EPPs definidos en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
- El transporte de bidones o recipientes con productos químicos debe realizarse mediante ayudas mecánicas o procedimientos seguros de carga manual.
- Una vez finalizado el trasvase de productos, se debe comprobar que el área de trabajo, la superficie externa de los bidones, tapas, manijas queden limpios, antes de realizar cualquier manipulación.

REGLAS **PARA LA VIDA**

01 Permiso para trabajar.
02 Conducción de vehículo.
03 Zona de peligro.
04 Trabajo en alturas.
05 Bloqueo de energía.
06 Espacio confinado.
07 Manejo de carga.
08 Excavación.
09 Equipos críticos.
10 Trabajo en caliente.

OCENSA | GRUPO ecopetrol