Aprendizaje de seguridad

Día: 14 de diciembre de 2014
Hora: 10:45 a.m.
Estación: Caucasia

Caída a nivel durante traslado manual de cargas

¿QUÉ PASÓ?

Durante la jornada laboral, un trabajador que realizaba tareas junto a un compañero perdió el equilibrio mientras ambos manipulaban un tubo de 4 pulgadas de diámetro y 6 metros de largo, lo que ocasionó que cayera al mismo nivel y sufriera un golpe a la altura de la ceja izquierda, resultando en una lesión visible en esa zona.

.

¿POR QUÉ PASÓ?

- **Estándares de trabajo inadecuados:** La ausencia de ayuda mecánica para manipular el tubo de gran tamaño y peso expuso al trabajador al riesgo de perder el equilibrio, facilitando así la ocurrencia del accidente.
- **Factores personales:** La falta de coordinación entre el personal, la adopción de posturas inadecuadas durante la maniobra y las condiciones ambientales adversas contribuyeron a la pérdida de control sobre el tubo y al posterior incidente.
- **Liderazgo y/o supervisión inadecuados:** La no identificación oportuna de los riesgos asociados y la realización de un procedimiento inseguro sin la debida supervisión impidieron una intervención preventiva y aumentaron la probabilidad de accidente.

¿EN QUÉ PODEMOS MEJORAR Y CONSTRUIR?

- Implementar practicas seguras sobre uso de ayudas mecánicas y protocolos claros para manipular materiales pesados, revisando periódicamente los procedimientos para corregir fallas.
- Capacitar al personal en ergonomía y manipulación segura para reconocer límites de exposición. Igualmente, garantizar entornos de trabajo libres de obstáculos y superficies seguras.
- Asegurar que líderes y ejecutores identifiquen riesgos a tiempo, supervisen el cumplimiento de normas y fomenten sistemas de reporte y retroalimentación preventiva.

Consecuencia: Golpe a la altura de la ceja izquierda.

OCENSA EN MOVIMIENTO | GRUPO ecopetrol